






47_VA113
VA-113
(P.K. 2+650 - P.K. 5+150)



Eje de la vía en estudio
Carreteras
Edificios





47_VA113

VA-113

(P.K. 2+650 - P.K. 5+150)

Superficies afectadas por los valores de Lden indicados		
Lden	Superficie (km²)	
>55dB	0,58	
>65dB	0,15	
>75dB	<0,01	

Población expuesta a los valores de Lden indicados		
Lden	Viviendas (centenas)	Nº personas (centenas)
>55dB	1	1
>65dB	1	1
>75dB	0	0

Hospitales y colegios expuestos a los valores Lden indicados		
Lden	Nº hospitales	Nº colegios
>55dB	0	1
>65dB	0	1
>75dB	0	0

LEYENDA TEMÁTICA

Zona de afección

Isófonas de 55, 65 y 75 dB

Barreras acústicas

Pantalla acústica

Dique de tierra

Tipos de edificio

Uso residencial

Uso sanitario o docente

Uso industrial o comercial

Elementos cartográficos

Eje de la UME

Viaductos

Túneles

Carreteras

Otras vías

FFCC

Curva de nivel maestra

Curva de nivel

Hidrografía

Límite de provincia

Límite de municipio

Otros elementos cartográficos

DISTRIBUCIÓN DE MINUTA